

Beschreibung

Linienmarkierer ist eine gut sichtbare, schnell trocknende Markierungsfarbe mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit und einer durchschnittlichen Lebensdauer von 1 bis 2 Jahren. Ausgezeichnetes Deckvermögen. Für das Anbringen von Markierungen auf Böden und Wegen in Lagerhallen, Fabriken, Freizeitparks, etc. Ist unempfindlich gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse. Frei von Toluol und Xylol. Anwendbar auf den meisten Untergründen wie Asphalt, Stein, Metall, Beton, Holz, etc.

Eigenschaften

- Sehr hohe Deckkraft
- Abriebfest
- Unempfindlich gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Dauerhafte Haftung
- Schnell trocknend
- Für die maschinelle und manuelle Anwendung.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Abblätternde alte Farbreste und Rost entfernen. Bei der Anwendung im Außenbereich Moos und Algen gründlich entfernen. Umgebung abdecken.

Verarbeitung:

Die Sprühdose auf Raumtemperatur bringen. Ideale Verarbeitungstemperatur 15 bis 25 °C. Die Sprühdose vor Gebrauch 2 Minuten lang gut schütteln und ein Probestück sprühen. Auch während dem Auftragen gelegentlich schütteln. In einem Abstand von ca. 25 bis 30 Zentimeter auftragen.

MIT DEM SPRÜHKOPF NACH UNTEN VERWENDEN!

Nach Verwendung das Ventil sauber sprühen (Sprühkopf nach unten halten und ca. 5 Sekunden gedrückt halten).

Verbrauch: Ca. 60 m pro 500 ml, je nach Untergrund und Anwendung.

Trockenzeit bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:

Ausgehärtet/Übersprühbar: Nach 16 Stunden

Die Trockenzeit ist abhängig von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtdicke.

TECHNISCHE DATEN:

Inhalt:	500 ml
Basis:	Acrylatharz
Farbton:	Verschiedene Farbtöne
VOC-Gehalt:	Ca. 70 m/m %
Feststoffe:	Ca. 30 m/m %
Gefahrenklasse:	Siehe Materialsicherheitsdatenblatt

Lagerung: Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Allgemeines: Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Die Sprühdose muss Raumtemperatur haben (min. 15 °C). Sprühdose niemals auf eine Wärmequelle stellen.

Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.